Дополнения и исправления

Дата	Дополнение / исправление
05.09.2025	В программных модулях, приведенных в: - пункте 8.4.1 файла МК8.pdf; - подпунктах 10.3.12.1, 10.3.12.2 и 10.3.12.4 файла МК10.pdf; в программных фрагментах конфигурирования подсистемы синхронизации внесено следующее исправление: - команда *while(((RCC->CR)&(0x0000000C))!=0x00000004);* - заменена командой *while(((RCC->CFGR)&(0x0000000C))!=0x00000004);*